



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН по
Иволгинскому району

Астраханцева Н.В.

« 28 » 10 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №**

Иволгинский район, с. Иволгинск

« ___ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, 37А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этаж, 1501,6 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания основного- 1971, пристроя-2013, последнего капитального ремонта 2021
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального 2021-2022
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» (МАДОУ детский сад «Березка»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, 37А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка автобуса №130

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать асфальтированная дорога, есть тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	2,3	2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	26	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1,2,8(2эт),1 1(2эт),27,3 5,38,54,53, 48,44,40,71 ,74	1,2,17,18,19, 20,21,22,23, 24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5,13,7,12, 42,46,47,7 7,72	1,2,3,4,5,6,7 ,8,9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: необходимые работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушением зрения и слуха

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2021-2025гг. по мере поступления денежных средств в рамках исполнения программа Доступная среда

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ на ДП-В, беспрепятственный доступ к объекту социальной инфраструктуры и услугам в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>4</u>	л.
2. Входа(входов) в здание	на	<u>8</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>25</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>13</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>19</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Плантажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник МКУ «Иволгинское РУО» Андреев Юрий Андреевич
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая МАДОУ детский сад «Березка» Кривогорницына Валентина Александровна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Гл. специалист ОСЗН по Иволгинскому району Степанова Галина Григорьевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Совета инвалидов Нимаева Татьяна Константиновна
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заведующая МАДОУ детский сад «Березка» Кривогорницына В.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20__ г. (протокол №)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка»,

671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, 37А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Соответствует нормативам	Все категории	отсутствуют	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1	Нет нарушений	Все категории	отсутствуют	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	3	3	Нет нарушений	Все категории	отсутствуют	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Октябрьская,37А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1	Нет нарушений и замечаний	Все категории	Отсутствуют	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2	Нет нарушений и замечаний	Все категории	Отсутствуют	Текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Нет нарушений и замечаний	Все категории	Отсутствуют	Текущий
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	4	Нет замечаний	Все категории	Отсутствуют	Текущий
	Дверь (входная)	Есть	26	5	Нет замечаний		Отсутствуют	Текущий
	Дверь (входная)	Есть	27	6	Нет нарушений и замечаний		Отсутствуют	Текущий
2.5	Тамбур	есть	26	7	Нет замечаний	Все категории	Отсутствуют	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В			Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Октябрьская, 37А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	27,35,3 8,54,53	1		Все категории	Отсутствует	Текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	2	2	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	4,5	3	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	11(2эт)	4	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	8	5	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	11(1эт)	6	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	39	7	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Дверь	есть	43,44	8	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	50	9	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	71	10	Не соответствует дверной проем (70см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	80	11	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Дверь	есть	81	12	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий

	Дверь	есть	2(2эт)	13	Соответствует	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	76	14	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Дверь	есть	12	15	Не соответствует дверной проем (80см)	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
	Дверь	есть	19	16	Соответствует	Все категории	Технические решения невозможны	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8	17	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	18	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	74	19	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	71	20	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	40	21	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	44	22	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	48	23	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2,1	24	Соответствует	Все категории	Отсутствует	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (О,С,Г,У)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.

Октябрьская, 37А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	9,10	1	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Кабинетная форма обслуживания	Есть	3	2	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Кабинетная форма обслуживания	Есть	73	3	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	5	4	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	11	5	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	7	6	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	11	7	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	40	8	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	44	9	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	48	10	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	71	11	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
	Зальная форма обслуживания	Есть	74	12	Нарушений нет	все категории	Отсутствует	Текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ			ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-	-	Установленная на 2020 год квота 2 рабочих места Фактически по квоте работает 3 человека с инвалидностью	Все	Общая адаптация здания по доступности	Ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Октябрьская, 37А объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	1	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О, К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	12	2	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О, К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	5	3	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О, К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	13	4	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	42	5	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	46	6	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	47	7	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	72	8	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
	Туалетная комната	есть	77	9	Установить откидные поручни над унитазом, раковиной, зеркало	О,К	отсутствует	Текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	15	10	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4	11	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4(1 эт)	12	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	24	13	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	39	14	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	43	15	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	50	16	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	69	17	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	Бытовая комната (гардеробная)	есть	76	18	Нарушений нет	Все категории	отсутствует	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ремонт капитальный
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (С,Г,У)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Березка», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Октябрьская, 37А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	15	1	отсутствуют	Все категории	Отсутствует	Текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Все категории	установить акустические средства	Текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	Все категории	установить тактильные средства	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Итоговое заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (К, О, У)			Текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575853

Владелец Кривогорницына Валентина Александровна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022